

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RAFANOMEZANTSOA GABRIELSON  
**ADRESSE :** PRES 160 AI ANTANAMBA. AMBOHIMANGAKELY, Tél.  
0337025864

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 4673TAS**

**USAGE EFFECTIF:** CU > 25 places et ≤ 50 places

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 3500

**DROIT :** Ar 25 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 29 000

**TVA :** Ar 5 800

**NET A PAYER : Ar 34 800**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ANTANANARIVO-BETONGOLO**

**RECU N° : 867630/ANT/002/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 04/10/2021

**NET A PAYER : Ar 34 800**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- MOTEUR SURCHAUFFE
- CABOCHON ARR G A REMPLACER
- CABOCHON AV G A REMPLACER
- CABOCHON AV D A REMPLACER
- FEUX DE STOP G/D NULS

Nom du vérificateur : Mr RAZAFINDRAJAO Serge  
Alain  
Opérateur : LEDA Fenosoa Yolande

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 15 JOURS-19/10/2021**