


PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 913890/FNR/021/SUR_SITE/2021 **DATE**: 16/11/2021

NOM: RANDRIANAINA SOLOFONTSOA

ADRESSE: LOT A 102 B AMBOHITRARAHABA ANKADIKELY - TELEPHONE: 0349681888

PROFESSION: COMMERCANT

NUM IMM : 4428TBL MARQUE :HYUNDAI COMMUNE : ANKADIKELY ILAFY

GENRE: VP **TYPE**: NN81WP **CARROSSERIE**: BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :10 N°SERIE DU TYPE:2U066512

PLACE ASSISE: 7 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: 66512

PTC :2250 PAV :1560 CU :690

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION: 2002

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: - DELIVREE LE: 26/03/2019

NR LICENCE: DELIVREE LE: 16/11/2021

PATENTE: / ANI: - APTITUDE: APTE Visite du 16/11/2021

Nom du vérificateur :GPHC RALAIAVY C.Prosper

Le Chef de Centre

Opérateur :RAHANTAMALALA JULIANA Validité de circulation jusqu'au 10/11/2022

> DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ITINERANTE MANANJARY - FIANARANTSOA



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N° :913890/FNR/021/SUR_SITE/2021

De: RANDRIANAINA SOLOFONTSOA DATE 16/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 4428 TBL

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE: 7 PLACE DEBOUT: PTC 2250 Ar 18 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 22 000 TVA Ar 4 400

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 26 400**