DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RANAIVOARISOA JEAN CLAUDE ADRESSE: LOT SOANIDRARINY, Tél. 033 90 796 85
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: 4085TAL

USAGE EFFECTIF: TM6

PLACE DEBOUT:

PTC: 6365

DROIT: Ar 10 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 14 000

 TVA:
 Ar 2 800

NET A PAYER: Ar 16 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ANTSIRABE - ANTANANARIVO

RECU N°: 927131/ANT/023/SUR_SITE/2021

Date: 30/11/2021

NET A PAYER: Ar 16 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ESSUIE GLACE EN MAUVAIS FONCTIONNEMENT
- ABSENCE PLAQUE N° CHASSIS
- FEUX DE GABARIT G/D NULS
- AVERTISSEUR SONORE NUL

Nom du vérificateur :GPHC

RANDRIAMIARAMANDIMBY ANDRE NOËLA

Opérateur : RAVO Voahanginirina Pierrette

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 02 MOIS 30/01/2022