## **DIRECTION GENERALE** DE LA **SECURITE ROUTIERE**



De: RAHELIMALALA GISELE

ADRESSE: LOT 0103 AG 0831 SECTEUR I ARANTA, Tél. 0324003415

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule :  $0461ME\,$ 

**USAGE EFFECTIF: TBR** 

**PLACE DEBOUT:** 

PTC: 3200

Ar 9 000 **DROIT:** Ar 0

**CARNET D'ENTRETIEN:** 

**CARTE:** Ar 0 PV: Ar 4000 THT: Ar 13 000 TVA: Ar 2 600

Ar 15 600 **NET A PAYER:** 

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE AMBOROVY - MAHAJANGA

RECU N°: 931760/MGA/020/SUR\_SITE/2021

**Date**: 06/12/2021

NET A PAYER: Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## **ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):**

- **BANQUETTE AR A RECTIFIER**
- FUITE D'HUILE SUR BOITIER DE DIRECTION
- FREIN A MAIN INOPERANT
- MAUVAISE FIXATION DE BATTERIE
- DEBUT FUMEE MOTEUR
- MOTEUR BRUYANT
- TRAIN AV A REVISER

Nom du vérificateur :GPHC RATOVOHERY M.Harifetra Opérateur: RAJAONARIVELO NAIVONANTENAINA

MILY

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 2 MOIS