DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RANDRIAMIHAJARIMANANA ROLLAND FRANCIS **ADRESSE** : LOT N°8 CITE SEIMAD MANDRIMENA IAVOLOHA, **Tél**. 0341782556

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 3519TAV

USAGE EFFECTIF: TRR16

PLACE DEBOUT:

PTC: 18000

DROIT: Ar 39 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 6 000

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 51 000

 TVA:
 Ar 10 200

NET A PAYER: Ar 61 200

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE FIANARANTSOA-BESOROHITRA

RECU N°: 863358/FNR/007/SUR_SITE/2021

Date: 29/09/2021

NET A PAYER: Ar 61 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ABSENCE PLAQUE N° CHASSIS

Nom du vérificateur :GPHC RAJAKOBA Jean Emma

Noël

Opérateur : VAOSANDY LAGEURRE MIREILLE

CLEMENTINE

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1MOIS