

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ALASORA - ANTANANARIVO**

RECU N° : 905471/ANT/004/SUR_SITE/2021

Date : 09/11/2021

De: RAZAFINDRAMBONIRISOA ANGE PAULINE
ADRESSE : LOT III O 10 AB MANANJARA, Tél. -
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 6860TBH

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC : 2680

DROIT : Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 2 000

PV : Ar 4 000

THT: Ar 24 000

TVA : Ar 4 800

NET A PAYER : Ar 28 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

NET A PAYER : Ar 28 800

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- CACHE POUSSIERE CREMAILLERE A REMPLACER
- FREIN A MAIN INOPERANT
- FEUX DE STOP G/D NULS

Nom du vérificateur : GP1C RANDRIATSIMIALONA L
El'no
Opérateur : ANDRIANIRIANARISOA Louisiane Pascal

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS 09/12/2021