## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

## CENTRE DE SECURITE ROUTIERE BETONGOLO - ANTANANARIVO

-----



## PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

**N° CONTROLE**: 903911/ANT/002/SUR\_SITE/2021 **DATE**: 08/11/2021

**NOM**: RANDRIAMAMPIANINA OLGA HOLINIRINA

ADRESSE: C54 AKANY SAMBATRA TELEPHONE: 034 90 447 13

PROFESSION:-

GENRE : VP TYPE : 2KNFUF CARROSSERIE :BREAK
SOURCE D'ENERGIE :ESSENCE PUISSANCE :10 N°SERIE DU TYPE:43535328

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR:-

PTC :1563 PAV :943 CU :620

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2003

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 02/10/2019

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 08/11/2021

Nom du vérificateur :Mr RABEARISOA Jerry Christian Le Chef de Centre

Opérateur : RASESILISOA Yeldine

Validité de circulation jusqu'au08/11/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



BETONGOLO - ANTANANARIVO

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319 **RECU N°: 903911/ANT/002/SUR\_SITE/2021** 

De : RANDRIAMAMPIANINA OLGA HOLINIRINA DATE 08/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 2677 TBB

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: PTC 1563 Ar 18 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 PV Ar 2 000 CARTE Ar 0 THT Ar 20 000 TVA Ar 4 000

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 24 000**