

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: JOSEPHINE**

**ADRESSE : LOT 0204 AP 0210 TSARARIVOTRA, Tél.**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 1445MD**

**USAGE EFFECTIF:** TBR > 25 places et ≤ 50 places

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 6500

**DROIT :** Ar 25 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 29 000

**TVA :** Ar 5 800

**NET A PAYER : Ar 34 800**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
AMBOROVY - MAHAJANGA**

**RECU N° : 920314/MGA/020/SUR\_SITE/2021**

**Date : 23/11/2021**

**NET A PAYER : Ar 34 800**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- COUSSINS SIEGES A REPARER
- PNEU ARR G LISSE
- CABOCHON ARR G A REMPLACER

Nom du vérificateur : RANDRIANARISOA Donatien  
Opérateur : RASOANANTENAINA ANTOINETTE  
OLIDA

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 2 MOIS**