



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 914513/TNA/005/SUR_SITE/2021

DATE : 17/11/2021

NOM : BETHANY HOSPITAL CENTER

ADRESSE : MANGARANO I CN°07 PLLE 11/46

TELEPHONE : 0343665469

PROFESSION :-

NUM IMM : 5078AH

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : TOAMASINA

GENRE : VP

TYPE : WSH7JP

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :10

N°SERIE DU TYPE:747439

PLACE ASSISE : 6

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :-

PTC :2535

PAV :1570

CU :965

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION : 2006

USAGE EFFECTIF : VP300 (Age > 5 ans)

NR CARTE VIOLETTE : DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 17/05/2021

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 17/11/2021

Nom du vérificateur :GPHC RAKOTOMALALA C. ALAIN

Le Chef de Centre

Opérateur :JOLIARISON Nirina Eva

Validité de circulation jusqu'au17/05/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé5078AH

USAGE EFFECTIF :VP300 (Age > 5 ans)

PLACE ASSISE : 6

PLACE DEBOUT :

PTC

2535

DROIT

Ar 10 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 14 000

TVA

Ar 2 800

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 16 800