DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 934511/ANT/004/SUR_SITE/2021 DATE: 08/12/2021

NOM: RABARY HENINTSOA GABRIELE

ADRESSE: LOGEMENT BOA ANTANAMBAO NORD / 0345206907 TELEPHONE:

PROFESSION: AGENT DE BANQUE

NUM IMM: 4514TBM **MARQUE**: KIA **COMMUNE**: MIARINARIVO

GENRE: VP TYPE: JE5552 CARROSSERIE: BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :8 N°SERIE DU TYPE:6K278868

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: ILLISIBLE

PTC :2010 PAV :1560 CU :450

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2006

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 15/11/2019

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 08/12/2021

Nom du vérificateur :GP1C RANDRIATSIMIALONA L El'no Le Chef de Centre

Opérateur : CHAN KANG LOI Corine

Validité de circulation jusqu'au08/12/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:934511/ANT/004/SUR_SITE/2021

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA - ANTANANARIVO

De: RABARY HENINTSOA GABRIELE DATE 08/12/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 4514TBM

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: PTC 2010 DROIT Ar 18 000 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 22 000 TVA Ar 4 400

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 26 400**