## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAKOTOMALALA JEAN MARIE JOHSON ADRESSE: NAMAHORA-SUD, Tél. 0345134323

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: 2591UD

**USAGE EFFECTIF: TV** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 652

**DROIT:** Ar 7 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 11 000

 TVA:
 Ar 2 200

NET A PAYER: Ar 13 200

## CENTRE DE SECURITE ROUTIERE TOLIARA-MORONDAVA

-----

**RECU N°: 871749/TLR/011/SUR\_SITE/2021** 

**Date**: 06/10/2021

NET A PAYER: Ar 13 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## **ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):**

- ETAT INTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- BACHE DECHIREE
- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- PNEU ARR G LISSE
- PNEU ARR D LISSE

Nom du vérificateur :GP1C ROMILE Etienne Opérateur : RAKOTOARISON Tino Bonaventure APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 2MOIS