

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ALASORA - ANTANANARIVO**

**PROCES-VERBAL DE CONTRE-VISITE TECHNIQUE**

**N° CONTROLE:** 907997/ANT/004/SUR SITE/2021

**DATE :** 11/11/2021

**NOM :** RATELOARISOA ROBERSON DAUPHIN

**TELEPHONE :** -

**ADRESSE :** LOT II N 26 N ANALAMAHITSY TANANA

**PROFESSION :** CHAUFFEUR

**NUM IMM :** 0607TBJ

**MARQUE :** RENAULT

**COMMUNE :** ANTANANARIVO

**GENRE :** CTTE

**TYPE :** F40105

**CARROSSERIE :** FOURGON

**SOURCE D'ENERGIE :** ESSENCE

**PUISSANCE :** 6

**N°SERIE DU TYPE:** 00693795

**PLACE ASSISE :** 5

**PLACE DEBOUT :**

**N°MOTEUR :**

**PTC :** 1310

**PAV :** 800

**CU :** 510

**ANNEE DE 1<sup>ère</sup> MISE EN SERVICE :** 1986

**USAGE EFFECTIF :** TMTPEPS

**NR CARTE VIOLETTE :**

**DELIVREE LE :-**

**NR LICENCE :**

**DELIVREE LE :** 11/10/2021

**PATENTE :**

**ANI :** 2020

**Visite du :** 11/11/2021

**Nom du vérificateur :** GPHC RAKOTONIRINA J. Alexandre

**Le Chef de Centre**

**Opérateur :** CHAN KANG LOI Corine

**Validité de circulation jusqu'au** 11/04/2022

**APTE**