DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RANDRIANANTENAINA CHRISTIAN SAMUEL ADRESSE: LOT ISF 424/3205 SOATSIHADINO, Tél. Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: 2411FC

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC: 2030

DROIT: Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 22 000

 TVA:
 Ar 4 400

NET A PAYER: Ar 26 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE FIANARANTSOA-BESOROHITRA

RECU N°: 872246/FNR/007/SUR_SITE/2021

Date: 07/10/2021

NET A PAYER: Ar 26 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

MAUVAISE FIXATION DE BATTERIE

Nom du vérificateur : ANDRIAMASIARISOLO JEAN

ARNAUD

Opérateur : FANAJASOA Sambany Nestoria

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 5 JOURS