



**PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE**

N° CONTROLE: 920876/ANT/004/SUR\_SITE/2021

DATE : 23/11/2021

NOM : HASSANALY CHAHICK-LUXOR

ADRESSE : RUE RANARIARIVELO BEHORIRIKA BP 1481 0320542082

TELEPHONE :

PROFESSION :-

NUM IMM : 1134TAM

MARQUE :JAC

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : CAM

TYPE : HFC1048K

CARROSSERIE :BACHEE

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :13

N°SERIE DU TYPE:081010969

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :00645674

PTC :6375

PAV :2875

CU :3500

ANNEE DE 1<sup>re</sup> MISE EN CIRCULATION : 2008

USAGE EFFECTIF : TM6

NR CARTE VIOLETTE : -

DELIVREE LE :20/05/2020

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 21/05/2021

PATENTE : -

ANI : 2020

APTITUDE : APTE Visite du 23/11/2021

Nom du vérificateur :GPHC RAVAKA RABOTOVAO

Le Chef de Centre

Opérateur :CHAN KANG LOI Corine

Validité de circulation jusqu'au23/05/2022



**Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé1134TAM**

USAGE EFFECTIF :TM6

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

PTC

6375

DROIT

Ar 10 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 14 000

TVA

Ar 2 800

TIMBRE

Ar 0

**NET A PAYER : Ar 16 800**