DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE BESOROHITRA - FIANARANTSOA

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

BESOROHITRA - FIANARANTSOA



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 779282/FNR/007/SUR_SITE/2021 **DATE**: 02/07/2021

NOM: RAZANATSIZA VOAHIRANA

ADRESSE: LOT ANDREFANTSENA IHOSY TELEPHONE:/

PROFESSION:/

NUM IMM : 3472FE MARQUE :HYUNDAI COMMUNE : IHOSY

GENRE: VP TYPE: WVH7HP CARROSSERIE: BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :10 N°SERIE DU TYPE:4U581811

PLACE ASSISE: 9 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: 3869383

PTC :3050 PAV :2220 CU :830

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2004

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 02/07/2021

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 02/07/2021

Nom du vérificateur :GPHC RALAIAVY C.Prosper

Le Chef de Centre

Opérateur :FANAJASOA Sambany Nestoria Validité de circulation jusqu'au02/07/2022

> DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

> > 0

De: RAZANATSIZA VOAHIRANA DATE 02/07/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 3472FE

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE : 9 PLACE DEBOUT :

 PTC
 3050

 DROIT
 Ar 18 000

 CARNET D'ENTRETIEN
 Ar 0

 PV
 Ar 2 000

 CARTE
 Ar 0

 THT
 Ar 20 000

 TVA
 Ar 4 000

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 24 000**