



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 862191/MGA/020/SUR_SITE/2021

DATE : 28/09/2021

NOM : FLORA ECOPOWER MADAGASCAR SARL

ADRESSE : LOT 11 AVENUE GILLON IMMEUBLE K CENTER

TELEPHONE : 03240032415

PROFESSION :-

NUM IMM : 6195MC

MARQUE :CASE

COMMUNE : MAHAJANGA

GENRE : TA

TYPE : MXU135

CARROSSERIE : AGRICOLE

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :45

N°SERIE DU TYPE:ACP286984

PLACE ASSISE : 1

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :356728

PTC :0

PAV :0

CU :0

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 2008

USAGE EFFECTIF : TA

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 29/11/2019

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 28/09/2021

Nom du vérificateur :RAKOTOMANANA A. Joachin

Le Chef de Centre

Opérateur :RAJAONARIVELO NAIVONANTENAINA MILY

Validité de circulation jusqu'au28/03/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé6195MC

USAGE EFFECTIF :TA

PLACE ASSISE : 1

PLACE DEBOUT :

PTC

0

DROIT

Ar 6 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 8 000

TVA

Ar 1 600

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 9 600