## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RABENANDRIANINA TSIMIRAIKAMANANA NELSON-ADRESSE: III E 25 ANKAZOMANGA SUD, Tél. 0340200999

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: 3536TAU

**USAGE EFFECTIF: VL** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 2325

**DROIT:** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 22 000

 TVA:
 Ar 4 400

NET A PAYER: Ar 26 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE BETONGOLO - ANTANANARIVO

-----

**RECU N°: 926114/ANT/002/SUR\_SITE/2021** 

**Date**: 29/11/2021

NET A PAYER: Ar 26 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PLAQUE NUMERO DE CHASSIS DETERIORE

Nom du vérificateur :Mr RAZAFINDRAJAO Serge

Alain

Opérateur : LEDA Fenosoa Yolande

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 02 JOURS-01/12/2021