## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: LICA TRANSPORT SARL

 $\label{eq:added} \begin{aligned} &\textbf{ADRESSE}: \texttt{ENCEINTE} \texttt{ CITE} \texttt{ GOULAM} \texttt{ ROUTE} \texttt{ D} \texttt{ AMBOROVY}, \textbf{ T\'el}. \\ &\textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule}: \textbf{5404ME} \end{aligned}$ 

**USAGE EFFECTIF: SREM16** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 32000

**DROIT:** Ar 39 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 45 000

 TVA:
 Ar 9 000

NET A PAYER: Ar 54 000

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

-----

RECU N°: 878016/ANT/004/SUR\_SITE/2021

**Date**: 12/10/2021

NET A PAYER: Ar 54 000

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- CARTE GRISE A REGULARISER (POIDS /CARROS)
- PNEU AV G LISSE
- PNEU ARR G LISSE

Nom du vérificateur :GPHC RAKOTONIRINA J.

Alexandre

Opérateur : SAMATASY Junot Lauréa

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 15JOURS