DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

N°MOTEUR:ILLISIBLE



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 927027/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 30/11/2021

NOM: RABETAFIKA HONESTE ANATOLE

ADRESSE: LOT H 96 MIADANA **TELEPHONE:**

PROFESSION :-

NUM IMM: 0988TBL MARQUE: VOLKSWAGEN **COMMUNE: ALASORA**

GENRE: VP **TYPE**: 6NZYD **CARROSSERIE** :CI

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL **PUISSANCE:**5 N°SERIE DU TYPE:543438 PLACE DEBOUT:

PLACE ASSISE: 5 PTC:1490 **PAV**:1098 CU:392

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2000

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: -**DELIVREE LE**:01/01/2011

NR LICENCE: **DELIVREE LE**: 26/11/2020

PATENTE:-ANI:-APTITUDE: APTE Visite du 30/11/2021

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well Le Chef de Centre

Opérateur: RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo Claudy

Validité de circulation jusqu'au30/11/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:927027/ANT/004/SUR_SITE/2021

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA - ANTANANARIVO

De: RABETAFIKA HONESTE ANATOLE DATE 30/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 0988 TBL

USAGE EFFECTTF: VP

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: PTC 1490 DROIT Ar 18 000 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 PV Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 22 000 TVA Ar 4 400

NET A PAYER: Ar 26 400 TIMBRE Ar 0