DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\label{eq:De:Raharintsalama} \textbf{De:} \ RAHARINTSALAMA \ \ MARIE \ SYMPHOSE \ ETIENNETTE \\ \textbf{ADRESSE}: LOT FIANARANTSOA /, Tél. \ 0340973361 \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule}: \textbf{8985FE} \\ \end{cases}$

USAGE EFFECTIF: TM16

PLACE DEBOUT:

PTC: 18000

DROIT: Ar 39 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

CARTE: Ar 2 000
PV: Ar 4 000
THT: Ar 45 000
TVA: Ar 9 000

NET A PAYER: Ar 54 000

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE BESOROHITRA - FIANARANTSOA

RECU N°: 920886/FNR/007/SUR_SITE/2021

Date: 23/11/2021

NET A PAYER: Ar 54 000

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- RTAAPRESENTER (TSVT)
- PNEU ARR G LISSE
- PNEU ARR D LISSE
- CABOCHON ARR D A REMPLACER
- VERRE GLOBE OPTIQUE G/D CASSEES
- CODE G/D NULS

Nom du vérificateur : ANDRIAMASIARISOLO JEAN

ARNAUD

Opérateur : FANAJASOA Sambany Nestoria

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 15 JOURS