## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** RAKOTOARISOA CHRISTIAN FIDELIS **ADRESSE** : LOT II N 158 BIS ANALAMAHITSY TANANA, **Tél**. 0338651878

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 5845TV

**USAGE EFFECTIF:** TV

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 1310

**DROIT:** Ar 7 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 13 000

 TVA:
 Ar 2 600

NET A PAYER: Ar 15 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

-----

RECU N°: 877544/ANT/004/SUR\_SITE/2021

**Date**: 12/10/2021

NET A PAYER: Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- VEHICULE A PEINDRE
- FILTRE A AIR A POSER

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well Opérateur : RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo Claudy APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 2 MOIS 12/12/2021