-----



## PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

**N° CONTROLE**: 918932/TNA/005/SUR\_SITE/2021 **DATE**: 22/11/2021

**NOM**: CHAMPALLE MAURICE MARIE

**ADRESSE**: 228 BIS C P 12/21-22 ANALAKINININA H.B **TELEPHONE**: 0322960831

**PROFESSION**:RETRAITE

NUM IMM : 9382AHMARQUE :-COMMUNE : TOAMASINAGENRE : CTTETYPE : 1ACARROSSERIE :BACHEESOURCE D'ENERGIE :ESSENCEPUISSANCE :7N°SERIE DU TYPE:7910580

PLACE ASSISE: 2 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: 46099

PTC :1100 PAV :670 CU :430

ANNEE DE 1<sup>ère</sup> MISE EN CIRCULATION: 1979

USAGE EFFECTIF: TM3 (Age >5 ans) NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 22/11/2021

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 22/11/2021

Nom du vérificateur :GPHC RATSIMBAZAFY Vené Victorien Le Chef de Centre

Opérateur :RAMANANTSARA Bernard
Validité de circulation jusqu'au22/05/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

0

Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:918932/TNA/005/SUR\_SITE/2021

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

TANAMBOROZANO - TOAMASINA

De : CHAMPALLE MAURICE MARIE DATE 22/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 9382AH

USAGE EFFECTTF: TM3 (Age >5 ans)

PLACE ASSISE: 2 PLACE DEBOUT: PTC 1100 DROIT Ar 6 000 CARNET D'ENTRETIEN Ar 6 000 PV Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 16 000 TVA Ar 3 200

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 19 200**