DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA-ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 870092/ANT/004/SUR_SITE/2021 DATE: 05/10/2021

 $\mathbf{NOM}: \mathsf{RAKOTOARISOATSIRINJANAHARY}$

ADRESSE: LOT II F 3 M R BIS ANDRAISORO TELEPHONE: -

PROFESSION: INGENEUR

NUM IMM: 8696TBP MARQUE: HYUNDAI COMMUNE: ANTANANARIVO

GENRE: VP TYPE: NN81WP CARROSSERIE: BREAK
SOURCE D'ENERGIE: GASOIL PUISSANCE: 10 N°SERIE DU TYPE: 119575
PLACE ASSISE: 7 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: ILLISIBLE

PTC :2430 PAV :1850 CU :580

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2021

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 05/10/2021

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 05/10/2021

Nom du vérificateur :GPHC RAKOTONIRINA J. Alexandre

Le Chef de Centre

Opérateur : RALOVASOA Cristine

Validité de circulation jusqu'au05/10/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:870092/ANT/004/SUR_SITE/2021

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA-ANTANANARIVO

De: RAKOTOARISOA TSIRINJANAHARY DATE 05/10/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 8696TBP

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE: 7 PLACE DEBOUT: PTC 2430 Ar 18 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 22 000 TVA Ar 4 400

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 26 400**