DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\begin{array}{l} \textbf{De:} \ RAZANATSIMIALONA \ FARANIRINA / \ 0320792671 \\ \textbf{ADRESSE:} \ RUE \ GEORGES \ V \ SECT \ III \ MGA \ VILLE, \ \textbf{T\'el}. \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule:} \ \textbf{1197ME} \end{array}$

USAGE EFFECTIF: TM3 (Age >5 ans)

PLACE DEBOUT:

PTC: 1040

DROIT: Ar 6 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar
 0

 PV:
 Ar
 4 000

 THT:
 Ar
 10 000

 TVA:
 Ar
 2 000

NET A PAYER: Ar 12 000

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE AMBOROVY - MAHAJANGA

RECU N°: 930075/MGA/020/SUR_SITE/2021

Date: 02/12/2021

NET A PAYER: Ar 12 000

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PARE BRISE CASSEE
- GOUJON DES ROUES A COMPLETER

Nom du vérificateur :RANDRIANARISOA Donatien Opérateur : RASOANANTENAINA ANTOINETTE

OLIDA

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS