DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 919384/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 22/11/2021

NOM: RANDRIAMIALISON HAJA

ADRESSE: A 78 M AMBOHITRARAHABA 0348677182 TELEPHONE:

PROFESSION: COMMERCANT

NUM IMM : 9093TBG MARQUE :RENAULT COMMUNE : ANTANANARIVO
GENRE : CAM TYPE : 42AEA0 CARROSSERIE :FOURGON

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :18 N°SERIE DU TYPE:00018437

PLACE ASSISE: 3 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: ILLISIBLE

PTC :11990 PAV :5800 CU :6190

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION: 2005

USAGE EFFECTIF: TM10 NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 16/12/2019

PATENTE: ANI: 2019 APTITUDE: APTE Visite du 22/11/2021

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMANANTENA Gérald Le Chef de Centre

Opérateur : RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo Claudy

Validité de circulation jusqu'au22/05/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

(

RECU N°:919384/ANT/004/SUR_SITE/2021

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA - ANTANANARIVO

De: RANDRIAMIALISON HAJA DATE 22/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 9093 TBG

USAGE EFFECTTF :TM10

PLACE ASSISE: 3 PLACE DEBOUT: PTC 11990 Ar 23 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 PV Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 27 000 TVA Ar 5 400

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 32 400**