

DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE



De: RAZAKANDISA MIALY ANNICK
ADRESSE : LOT VILLA N °12 SAMBA FKT AMBATOBE, Tél.
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : **0641TAF**

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC : 1525

DROIT : Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 22 000

TVA : Ar 4 400

NET A PAYER : **Ar 26 400**

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
TSIROANOMANDIDY - ANTANANARIVO

RECU N° : **916108/ANT/027/SUR_SITE/2021**

Date : 18/11/2021

NET A PAYER : **Ar 26 400**

*PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »*

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- VITRES FUMÉES INTERDITES (PELLICULE)

Nom du vérificateur : GP1C RANJARISON LIVA
HUBERT
Opérateur : RAKALAVAO Alice

APTITUDE : **INAPTE**

Délai de réparation accordée : **01MOIS 18-12-21**