

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: MADAUTO LOCATION**

**ADRESSE : RUE DR RASETA ANDRAHARO, Tél. 0340761189**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 9307TBN**

**USAGE EFFECTIF: VL &lt; 6 places (VL6)**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 2730

**DROIT :** Ar 14 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 18 000

**TVA :** Ar 3 600

**NET A PAYER : Ar 21 600**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
BESOROHITRA - FIANARANTSOA**

**RECU N° : 925234/FNR/007/SUR\_SITE/2021**

**Date : 29/11/2021**

**NET A PAYER : Ar 21 600**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- PLAQUE NUMERO DE CHASSIS DETERIORE

Nom du vérificateur :ANDRIAMASIARISOLO JEAN ARNAUD  
Opérateur : RAFAMANTANANTSOAARIVELO Hasina Hanitriniaina

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 24 HEURES**