

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RASENDRAMINO VOAANGY NIRINA  
**ADRESSE :** LOT II B 85 J A AMBODITSIRY, Tél. 0346318370  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule :** **4024TAF**

**USAGE EFFECTIF:** TPP ≤ 25 places

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 3000

**DROIT :** Ar 15 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 19 000

**TVA :** Ar 3 800

**NET A PAYER :** **Ar 22 800**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
BETONGOLO - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 923477/ANT/002/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 26/11/2021

**NET A PAYER : Ar 22 800**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- VEHICULE A PEINDRE
- FEUX DE STOP G/D NULS

Nom du vérificateur : Mr RABEARISOA Jerry Christian  
Opérateur : ANDRIATAHINY HANITRA HARINAIVO

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 05 JOURS 01/12/2021**