

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** ADRA ONG

**ADRESSE :** BP 700 SOAMANADRARINY, Tél.

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 1013TR**

**USAGE EFFECTIF:** VP

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 2450

**DROIT :** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 22 000

**TVA :** Ar 4 400

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ANTSIRANANA-SAMBAVA**

**RECU N° : 867130/ANA/019/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 01/10/2021

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- ESSUIE GLACE NULLE
- VEHICULE A PEINDRE
- PARE BRISE CASSEE
- FREIN AVG NUL

Nom du vérificateur :GPHC RANDRIANARINONY H.  
Fidelin  
Opérateur : RABARITARINY EGIDE

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée :**