

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: RAKOTONIRAINY CHARLOTTE**

**ADRESSE : LOT III G 05 BIS AMBOHIMAHITSY, Tél. 0346679595**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 5006TAP**

**USAGE EFFECTIF: TPP ≤ 25 places**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 2800

**DROIT :** Ar 15 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 19 000

**TVA :** Ar 3 800

**NET A PAYER : Ar 22 800**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
BETONGOLO - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 925118/ANT/002/SUR\_SITE/2021**

**Date : 29/11/2021**

**NET A PAYER : Ar 22 800**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- PARE BRISE A REMPLACER
- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- GOUJON DES ROUES A COMPLETER
- FEUX DE STOP G/D NULS

Nom du vérificateur : Mr RABEARISOA Jerry Christian  
Opérateur : RASOLOJAONA Rivotiana Rhonny

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 05 JOURS-03/12/2021**