DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAKOTONIRINA JEAN DE MATA ADRESSE: LOT 015 A ANTANIFOTSY, Tél. 033 09 967 68 Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: 3950TAG

USAGE EFFECTIF: TBR

PLACE DEBOUT:

PTC: 2750

DROIT: Ar 9 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar
 0

 PV:
 Ar
 $4\,000$

 THT:
 Ar
 $13\,000$

 TVA:
 Ar
 $2\,600$

NET A PAYER: Ar 15 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ANTSIRABE - ANTANANARIVO

RECU N°: 907587/ANT/023/SUR_SITE/2021

Date: 10/11/2021

NET A PAYER: Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PARE BRISE CASSEE
- PARE BRISE A REMPLACER
- PATENTE A PRESENTER
- LICENCE A PRESENTER
- CABOCHON AV G A REMPLACER
- CABOCHON AV D A REMPLACER
- VERRE GLOBE OPTIQUE G/D CASSEES

Nom du vérificateur :GP1C RAZAFINTSALAMA Lanto

Jacques Aimé

Opérateur: RATSIMIALONA RAVO

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 02MOIS