DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE **BETONGOLO - ANTANANARIVO**



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 875671/ANT/002/SUR_SITE/2021 **DATE**: 11/10/2021

NOM: RAKOTO MAMITIANA

ADRESSE: A 31 TER ALASORA **TELEPHONE**: 034 28 523 71

PROFESSION: EMPLOYE B C M

NUM IMM: 3676TBA **MARQUE** :AUDI **COMMUNE**: ALASORA ANTANANARIVO

GENRE: VP **TYPE**: 8D **CARROSSERIE**:BREAK **SOURCE D'ENERGIE** :GASOIL **PUISSANCE**:8 N°SERIE DU TYPE:085331 **PLACE ASSISE:** 5 PLACE DEBOUT: **N°MOTEUR**:ILLISIBLE

PTC:1835 **PAV**:1260 CU:575

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2002

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: **DELIVREE LE:-**

DELIVREE LE: 11/10/2021 NR LICENCE:

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 11/10/2021

Nom du vérificateur : Mr RAZAFINDRAJAO Serge Alain Le Chef de Centre

Opérateur: RASESILISOA Yeldine

Validité de circulation jusqu'au 11/10/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE **BETONGOLO - ANTANANARIVO**



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:875671/ANT/002/SUR_SITE/2021

De: RAKOTO MAMITIANA DATE 11/10/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 3676TBA

USAGE EFFECTTF: VP

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: PTC 1835 DROIT Ar 18 000 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 22 000 TVA Ar 4 400

NET A PAYER: Ar 26 400 TIMBRE Ar 0