

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RANDRIANARISOA ALAIN BENJAMINA
ADRESSE : LOT I B 419 ANDOHARANOFOTSY 0338228309, Tél.
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 9861TR

USAGE EFFECTIF: TV

PLACE DEBOUT:

PTC : 1440

DROIT : Ar 7 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 2 000

PV : Ar 4 000

THT: Ar 13 000

TVA : Ar 2 600

NET A PAYER : Ar 15 600

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ALASORA - ANTANANARIVO**

RECU N° : 913381/ANT/004/SUR_SITE/2021

Date : 16/11/2021

NET A PAYER : Ar 15 600

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER

Nom du vérificateur : Mr RANDRIAMANANTENA
Gérald
Opérateur : RAZAFIMANDROSO Jeanne Edwine

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 2MOIS 16/01/22