DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RASOAMAHAVITA THERESE **ADRESSE**: LOT II F 14 KC ANDRAISORO, **Tél**. 0342456818 **Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule**: **0094TBN**

USAGE EFFECTIF: TM3 (Age >5 ans)

PLACE DEBOUT:

PTC: 3200

DROIT: Ar 6 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 10 000

 TVA:
 Ar 2 000

NET A PAYER: Ar 12 000

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

RECU N°: 874961/ANT/004/SUR_SITE/2021

Date: 11/10/2021

NET A PAYER: Ar 12 000

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- DEBUT FUMEE MOTEUR
- GOUJON DES ROUES A COMPLETER
- PNEU ARR G LISSE
- PNEU ARR D LISSE

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMANANTENA Gérald

Opérateur: RASENDRASOA Josette Himelda

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1MOIS(11/11/2021)