

DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE



De: RAONIMAHARO JONAH

ADRESSE : LOT I V H 136 MANDIALAZA, Tél. 034 64 444 46

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : **0377TBL**

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC : 2400

DROIT : Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 22 000

TVA : Ar 4 400

NET A PAYER : **Ar 26 400**

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
BETONGOLO - ANTANANARIVO

RECU N° : **910652/ANT/002/SUR_SITE/2021**

Date : 12/11/2021

NET A PAYER : **Ar 26 400**

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- FUMEE EXCESSIVE
- PNEU AV G LISSE
- PNEU AV D LISSE
- PNEU ARR G LISSE

Nom du vérificateur :GPHC RANDRANTONIRINA José
B.A
Opérateur : RASESILISOA Yeldine

APTITUDE :**INAPTE**

Délai de réparation accordée : **2 MOIS 12/01/2022**