## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** RAZANAJALINE SIDONIE

ADRESSE: LOT I V W 59 TDF ANOSIZATO EST, Tél. TEL 034 48 881 68

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 3785TBD

**USAGE EFFECTIF: TM10** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 15000

**DROIT:** Ar 23 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

CARTE: Ar 0
PV: Ar 4 000
THT: Ar 27 000
TVA: Ar 5 400

NET A PAYER: Ar 32 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ANTSOHIHY - MAHAJANGA

-----

RECU N°: 926774/MGA/026/SUR\_SITE/2021

**Date**: 30/11/2021

NET A PAYER: Ar 32 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PLAQUES POLICE AV/ARR A FIXER
- CALENDRE A POSER
- TOUS FEUX CLIGNOTANTS NULS
- LAMPES STROBOSCOPIQUES A ENLEVER

Nom du vérificateur :GPHC

 $MAHAJORONARIMIADANA\ E. Olafson$ 

Opérateur: RASOLOMANDIMBY Vonimboahangy

Fleurtina

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 72 HEURES