DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: ANDRIANITADISOA RIVOMAHENINA PHILIBERT ADRESSE: LOT BERAVINA, Tél. 0343990211

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: 9472FE

USAGE EFFECTIF: CU

PLACE DEBOUT:

PTC: 4500

DROIT: Ar 9 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 6 000

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 21 000

 TVA:
 Ar 4 200

NET A PAYER: Ar 25 200

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE BESOROHITRA - FIANARANTSOA

RECU N°: 908404/FNR/007/SUR_SITE/2021

Date: 11/11/2021

NET A PAYER: Ar 25 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- TOUS FEUX CLIGNOTANTS NULS

Nom du vérificateur : ANDRIAMASIARISOLO JEAN

ARNAUD

Opérateur : FANAJASOA Sambany Nestoria

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1JOUR