



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 906818/TLR/011/SUR_SITE/2021

DATE : 10/11/2021

NOM : RAHANTARINORO HARINDIMBY MARIER VERONIQUE

ADRESSE : LOT II N 138 ANJANAHARY ANTANANARIVO

TELEPHONE : //

PROFESSION :MPIANATRA

NUM IMM : 8623TBM

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : NN81WP

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :10

N°SERIE DU TYPE:2U063187

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :2250

PAV :1560

CU :690

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 2002

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 10/11/2021

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 10/11/2021

Nom du vérificateur :GP1C ROMILE Etienne

Le Chef de Centre

Opérateur :PATRICIA JUSLENE

Validité de circulation jusqu'au10/11/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé8623TBM

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

PTC

2250

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 22 000

TVA

Ar 4 400

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 26 400