## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAKOTOARIMANAN RIJAHARISOA MARIUS ADRESSE: ANTANDROKOMBY, Tél. 0327125111

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: 4381TBN

**USAGE EFFECTIF: VP** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 2305

**DROIT:** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

CARTE: Ar 0
PV: Ar 4 000
THT: Ar 22 000
TVA: Ar 4 400

NET A PAYER: Ar 26 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE IVATO - ANTANANARIVO

-----

RECU N°: 908691/ANT/010/SUR\_SITE/2021

**Date**: 11/11/2021

NET A PAYER: Ar 26 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- VITRES FUMEES INTERDITES (PELLICULE)
- MOTEUR SALE

Nom du vérificateur :Mr RAMAROSATA Rija Marc Opérateur : ANDRIANARISOA Miora Oly Niherantiana APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 15JOURS