DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 904244/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 08/11/2021

NOM: MINISTERE DE LA SANTE/FONDS DES NATIONS UNIES

ADRESSE: SS D MANJAKANDRIANA **TELEPHONE: -**

PROFESSION:-

NUM IMM: 8172TR **MARQUE**: TOYOTA **COMMUNE: ANTANANARIVO**

GENRE: CTTE **TYPE**: LN106LPRMD **CARROSSERIE**:D.C

SOURCE D'ENERGIE: GASOIL N°SERIE DU TYPE:£ 5688 **PUISSANCE**:11

PLACE DEBOUT: N°MOTEUR:-PLACE ASSISE: 6 PTC:2590 CU:1070 **PAV**:1520

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 1995

USAGE EFFECTIF: TMTPERS NR CARTE VIOLETTE: **DELIVREE LE:-**

NR LICENCE: **DELIVREE LE**: 08/11/2021

PATENTE: APTITUDE: APTE Visite du 08/11/2021 ANI:

Nom du vérificateur :GPCE RAFALIMANANA Jocelyn Le Chef de Centre

Opérateur: RASENDRASOA Josette Himelda Validité de circulation jusqu'au 08/05/2022

> DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

DATE



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:904244/ANT/004/SUR_SITE/2021 De: MINISTERE DE LA SANTE/FONDS DES NATIONS UNIES

08/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 8172TR

USAGE EFFECTTF:TMTPERS

PLACE ASSISE: 6 PLACE DEBOUT: PTC 2590 DROIT Ar 0 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 0 **CARTE** Ar 0 THT Ar 0 TVA Ar 0

NET A PAYER: Ar 0 TIMBRE Ar 0