## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

## CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

**N°MOTEUR:**520564

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA - ANTANANARIVO



## PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 920380/ANT/004/SUR\_SITE/2021 **DATE**: 23/11/2021

**NOM**: ANALOGH

ADRESSE: SOANIERANA ANKADIMBAHOAKA 0340591115 **TELEPHONE:** 

PROFESSION:-

**NUM IMM**: 3817TBB **MARQUE**:SSANGYONG **COMMUNE**: ANTANANARIVO

GENRE: VP **TYPE**: AOA1S **CARROSSERIE**: BREAK **SOURCE D'ENERGIE** :GASOIL **PUISSANCE**:8 N°SERIE DU TYPE:0..62662

PLACE DEBOUT:

PLACE ASSISE: 5

PTC:2260 **PAV**:1720 CU:540

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2013

**USAGE EFFECTIF: VP** NR CARTE VIOLETTE: -**DELIVREE LE**:14/11/2019

NR LICENCE: **DELIVREE LE**: 23/11/2021

PATENTE:-ANI:-APTITUDE: APTE Visite du 23/11/2021

Nom du vérificateur :GPCE FARALAHY Le Chef de Centre

Opérateur : CHAN KANG LOI Corine

Validité de circulation jusqu'au25/11/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



RECU N°:920380/ANT/004/SUR\_SITE/2021 Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

De: ANALOGH DATE 23/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 3817TBB

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: PTC 2260 DROIT Ar 0 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0  $\mathbf{PV}$ Ar 0 CARTE Ar 0 THT Ar 0 TVA Ar 0

**NET A PAYER: Ar 0** TIMBRE Ar 0