



**PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE**

N° CONTROLE: 516781/ANT/002/SUR\_SITE/2020

DATE : 23/09/2020

NOM : MAROHA WILLY

ADRESSE : LOT II H 1 TER AB NANISANA-0341286688

TELEPHONE :

PROFESSION :/

NUM IMM : 4013TBH

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : NN81WP

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :10

N°SERIE DU TYPE:1U021282

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :2250

PAV :1570

CU :680

ANNEE DE 1<sup>ere</sup> MISE EN CIRCULATION : 2001

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE : 209659

DELIVREE LE :30/11/2006

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 23/09/2020

PATENTE : -

ANI : -

APTITUDE : APTE Visite du 23/09/2020

Nom du vérificateur :Mr RAZAFINDRAJAO Serge Alain

Le Chef de Centre

Opérateur :LEDA Fenosoa Yolande

Validité de circulation jusqu'au23/09/2021



**Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé4013TBH**

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

PTC

2250

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 22 000

TVA

Ar 4 400

TIMBRE

Ar 0

**NET A PAYER : Ar 26 400**