



**PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE**

N° CONTROLE: 874021/TNA/005/SUR\_SITE/2021

DATE : 08/10/2021

NOM : RASOANORO PRISCA FRACETTE

ADRESSE : LOT 03 CN°7 PLLE 11/58 ANKIRIHIRY NORD

TELEPHONE : 0322638569

PROFESSION :MENAGERE

NUM IMM : 1332AG

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : TOAMASINA I

GENRE : VP

TYPE : AH51GPY

CARROSSERIE :CI 4P

SOURCE D'ENERGIE :ESSENCE

PUISSANCE :6

N°SERIE DU TYPE:U102070

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :1316

PAV :847

CU :469

ANNEE DE 1<sup>ere</sup> MISE EN CIRCULATION : 2001

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 08/10/2021

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 08/10/2021

Nom du vérificateur :LT RANDRIANARISOA Sambany Germain

Le Chef de Centre

Opérateur :RAZAFINTSIALA JEANNIE NICOLE

Validité de circulation jusqu'au**08/10/2022**



**Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé1332AG**

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

PTC

1316

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 20 000

TVA

Ar 4 000

TIMBRE

Ar 0

**NET A PAYER : Ar 24 000**