

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: RANDRIAMANGA HELSON**

**ADRESSE : LOT A F 89 BIS SABOTSY NAMEHANA, Tél. 0341070715**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 9239TF**

**USAGE EFFECTIF: TV**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 950

**DROIT :** Ar 7 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 11 000

**TVA :** Ar 2 200

**NET A PAYER : Ar 13 200**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
IVATO - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 920325/ANT/010/SUR\_SITE/2021**

**Date : 23/11/2021**

**NET A PAYER : Ar 13 200**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- VEHICULE A PEINDRE
- MOTEUR SALE
- PNEU ARR G LISSE

Nom du vérificateur : Mr RANDRIAMIHAJA H. Rémi  
Opérateur : ANDRIANARISOA Miora Oly Niherantiana

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 2MOIS**