



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 935304/ANT/010/SUR_SITE/2021

DATE : 08/12/2021

NOM : CLINIQUE ET MATERNITE SAINT FRANCOIS D'ASSISE

ADRESSE : LOT IVI 83 MANDIALAZA AMBODIVONA

TELEPHONE :

PROFESSION :-

NUM IMM : 8189TBD

MARQUE :TOYOTA

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : -HZJ76LRKMRS

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :17

N°SERIE DU TYPE:9014101

PLACE ASSISE : 9

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :0786412

PTC :3000

PAV :2180

CU :820

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION : 2015

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE : -721718

DELIVREE LE :19/06/2019

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 19/06/2019

PATENTE : -

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 08/12/2021

Nom du vérificateur :GPHC NY ANDRY RAKOTOARIVELO Rijarimamy

Le Chef de Centre

Opérateur :MIZIZO Joseph Tsimine

Validité de circulation jusqu'au08/12/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé8189TBD

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 9

PLACE DEBOUT :

PTC

3000

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 20 000

TVA

Ar 4 000

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 24 000