DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE BESOROHITRA - FIANARANTSOA

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

BESOROHITRA - FIANARANTSOA



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 875619/FNR/007/SUR_SITE/2021 **DATE**: 11/10/2021

NOM : RASOANDRAINY VICTOIRE TEL:0344004980

ADRESSE: III R 29 TER TSIMBAZAZA 0348666126 TELEPHONE:

PROFESSION: MENAGERE

NUM IMM: 6176TAP MARQUE: MAZDA COMMUNE: ANTANANARIVO

GENRE : TCP TYPE : SR1J32 CARROSSERIE :CAR

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :9 N°SERIE DU TYPE:10105305

PLACE ASSISE: 18 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: 824417

PTC :2910 PAV :1540 CU :1370

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION: 2005

USAGE EFFECTIF: TPP ≤ 25 places **NR CARTE VIOLETTE**: 58787 **DELIVREE LE**: 17/08/2017

NR LICENCE: DELIVREE LE: 01/04/2021

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 11/10/2021

Nom du vérificateur :GPHC ANDRIANARISON Solofoniaina Didier Le Chef de Centre

Opérateur :FANAJASOA Sambany Nestoria Validité de circulation jusqu'au 11/04/2022

> DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

> > 0

De: RASOANDRAINY VICTOIRE TEL:0344004980 DATE 11/10/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 6176TAP

USAGE EFFECTTF :TPP ≤ 25 places

PLACE ASSISE: 18 PLACE DEBOUT: PTC 2910 DROIT Ar 15 000 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 PV Ar 2 000 CARTE Ar 0 THT Ar 17 000 TVA Ar 3 400

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 20 400**