

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RAKOTONIRINA FULGENCE
ADRESSE : LOT SRSPITASYATSINANANY HOPITALY, Tél.
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 6668TAE

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC : 1465

DROIT : Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 2 000

PV : Ar 4 000

THT: Ar 24 000

TVA : Ar 4 800

NET A PAYER : Ar 28 800

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ALASORA - ANTANANARIVO**

RECU N° : 877937/ANT/004/SUR_SITE/2021

Date : 12/10/2021

NET A PAYER : Ar 28 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- VITRES FUMÉES INTERDITES (PELLICULE)
- FREIN A MAIN INOPERANT

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well
Opérateur : ANDRIANIRIANARISOA Louisiane Pascal

APTITUDE :INAPTE

Délai de réparation accordée : 10 JOURS 22/10/2021