



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 912680/ANT/010/SUR_SITE/2021

DATE : 16/11/2021

NOM : DIMBISOA MARIE ROSA

ADRESSE : LOT 1350 BT 67 HA NORD EST-0340204555

TELEPHONE : 0343714928

PROFESSION :COIFEUSE

NUM IMM : 8451TAN

MARQUE :VOLKSWAGEN

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : 6NZWW

CARROSSERIE :CI

SOURCE D'ENERGIE :ESSENCE

PUISSANCE :6

N°SERIE DU TYPE:125092

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :1100

PAV :654

CU :446

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 1998

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 15/11/2021

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 16/11/2021

Nom du vérificateur :Mr RAVELOKAMISY A.Jules

Le Chef de Centre

Opérateur :MAHOLINIRINA Heriniaina Livaso

Validité de circulation jusqu'au16/11/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé8451TAN

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

PTC

1100

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 20 000

TVA

Ar 4 000

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 24 000