

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: ANDRIANJAFITIRAY RADONARIVO

ADRESSE : LOT 01 E 12 ALAKAMISY, Tél.

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 2743FE

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC : 1280

DROIT : Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 22 000

TVA : Ar 4 400

NET A PAYER : Ar 26 400

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
BESOROHITRA - FIANARANTSOA**

RECU N° : 924148/FNR/007/SUR_SITE/2021

Date : 26/11/2021

NET A PAYER : Ar 26 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- MECANISME LEVE VITRE A REPARER
- FILS ELECTRIQUES A METTRE SOUS GAINE

Nom du vérificateur :ANDRIAMASIASISOLO JEAN
ARNAUD
Opérateur : FANAJASOA Sambany Nestoria

APTITUDE :INAPTE

Délai de réparation accordée : 5 JOURS