

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RANADOSON JAONA ELYSE  
**ADRESSE :** LOT 242 CITE MANDROSEZA, Tél. 0329190034  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 0515TR**

**USAGE EFFECTIF:** TV

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 1440

**DROIT :** Ar 7 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 11 000

**TVA :** Ar 2 200

**NET A PAYER : Ar 13 200**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
IVATO - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 919516/ANT/010/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 22/11/2021

**NET A PAYER : Ar 13 200**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- ESSUIE GLACE NULLE
- CACHE POUSSIÈRE CREMAILLÈRE A REMPLACER
- MAUVAISE FIXATION DE BATTERIE
- PHARE G/D NULS
- CABOCHON ARR D A REMPLACER
- FEUX DE STOP G/D NULS
- FEUX ROUGE G/D NULS

Nom du vérificateur : Mr RANDRIAMIHAJA H. Rémi  
Opérateur : RASENDRALAHY Lantonirina Eric

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 01 MOIS**